

## 橋梁パトロールについて

### 橋梁パトロール

#### 第1班 静岡国道維持出張所管内

- ・ 点検人数 総勢 9 名（事務所職員 6 名、出張所職員 3 名）
- ・ 現地調査 7 月 9 日（水） 新興津川橋、横内新橋、駿河大橋、川辺橋を実施

#### 第2班 富士国道維持出張所管内

- ・ 点検人数 総勢 8 名（事務所職員 6 名、出張所職員 2 名）
- ・ 現地調査 7 月 1 1 日（金） 新富士川橋、靖国橋、沼津高架橋を実施

#### 第3班 沼津国道維持出張所管内

- ・ 点検人数 総勢 8 名（事務所職員 5 名、出張所職員 3 名）
- ・ 現地調査 7 月 1 8 日（金） 1 3 時 3 0 分開始予定  
阿多野橋（小山町棚頭）、北久原橋（御殿場市北久原）など 4 橋



パトロール状況  
新富士川橋（富士市五貫島）



パトロール時に確認された桁の発錆  
新富士川橋（静岡市清水区蒲原町蒲原）

### 静岡国道事務所管内の橋梁の現況

静岡国道事務所が管理する橋梁数は 6 0 2 橋（うち道路橋 5 0 1 橋、橋側歩道橋 1 0 1 橋）。平成 2 0 年現在、建設後 5 0 年以上経過している橋梁数は 9 6 橋で全体の 1 6 %、3 0 年以上経過している橋梁数は 3 3 4 橋で全体の 5 5 % を占め、高年齢化が進んでいます。

