



施設管理番号	S	0	0	1	A	0	2	0	点検対象項目	落石・崩壊	路線名	一般国道1号(藤枝バイパス)	距離標(自)	1	9	7	0	2	0(至)	1	9	7	1	7	0	Ⓔ.下.他	延長	150	m
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	-------	-----	----------------	--------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	-------	----	-----	---



起点側



終点側




①開口亀裂 釘間6.8cm



②変状No.② 開口亀裂 釘間8.0cm



③変状No.③ 開口亀裂 釘間15.0cm



④開口亀裂 釘間16.2cm



④開口亀裂 段差3.0cm



⑤開口亀裂 釘間13.7cm




⑥開口亀裂 釘間16.5cm



⑦開口亀裂 釘間19.5cm



⑧変状No.① 開口亀裂 釘間19.0cm



⑨ 側溝の植生