

8月28日 1班（一般国道1号藤枝（静岡国道維持出張所管内））

・点検人数 総数9名（職員7名、防災エキスパート2名）

・点検箇所

藤枝市下藪田（197.020kp～197.170kp）【切土法面】

藤枝市下藪田（196.730kp～196.990kp）【地すべり】

藤枝市潮（196.370kp～196.440kp）【盛土】

藤枝市時ヶ谷（198.490kp～198.510kp）【地すべり】

藤枝市時ヶ谷（199.030kp～199.130kp）【切土法面】

藤枝市時ヶ谷（199.280kp～199.330kp）【地すべり】

現地調査 9時30分開始予定

8月28日 2班（一般国道5号藤枝（静岡国道維持出張所管内））

・点検人数 総数9名（職員8名、防災エキスパート1名）

・点検箇所

静岡市清水区小河内（10.460kp～10.570kp）【落石・崩壊】

静岡市清水区小河内（10.710kp～10.920kp）【落石・崩壊】

静岡市清水区穴原（10.940kp～10.950kp）【土石流】

富士郡芝川町塩出（19.090kp～19.400kp）【落石・崩壊】

富士郡芝川町塩出（18.330kp～18.440kp）【擁壁】

現地調査 10時00分開始予定

8月29日 1班（一般国道1号（富士国道維持出張所管内））

・点検人数 総数11名（職員10名、防災エキスパート1名）

・点検箇所

田方郡函南町桑原（104.050kp～104.050kp）【土石流】

田方郡函南町桑原（105.000kp～105.020kp）【土石流】

田方郡函南町桑原（105.450kp～105.610kp）【落石・崩壊】

現地調査 11時00分開始予定

8月31日 1班（一般国道138号（沼津国道維持出張所管内））

・点検人数 総数9名（職員8名、防災エキスパート1名）

・点検箇所

駿東郡小山町須走（16.690kp～16.720kp）【盛土】

駿東郡小山町須走（16.290kp～16.330kp）【盛土】

駿東郡小山町須走（15.810kp～15.820kp）【盛土】

現地調査 13時00分開始予定

8月31日 2班（一般国道246号藤枝（沼津国道維持出張所管内））

・点検人数 総数6名（職員5名、防災エキスパート1名）

・点検箇所

駿東郡小山町湯舟原（93.720kp～94.120kp）【落石・崩壊】

駿東郡小山町湯舟原（93.720kp～93.720kp）【土石流】

駿東郡小山町生土（91.030kp～91.150kp）【落石・崩壊】

駿東郡小山町生土（90.060kp～90.170kp）【落石・崩壊】

現地調査 10時30分開始予定