



歩道通行止め箇所的位置




箇所①詳細位置図



箇所②、③詳細位置図

国道138号 歩道の老朽化の状況

○張り出し歩道(斜め下より見た図)



鋼材の劣化状況



歩道表面の状況