

国道1号における歩道整備状況

静岡市葵区紺屋町交差点～吉野町交差点



写真1 歩道整備状況(透水機能のある舗装、シンプルなデザイン、視覚障害者誘導ブロックの設置、シラカシの植樹)



写真2 車道と歩道の段差を解消。排水蓋は杖がはまらない大きさの穴。縁石の縦縞は白杖での認識性が高い。