



被災状況



復旧状況



須川橋橋脚前面 浸食される恐れがある箇所の復旧状況