

国道1号 蒲原高架橋 ～ 橋の補修工事が見られます ～

静岡国道事務所では「旬な現場」として、今しか見られない施工現場を紹介しています。

国道1号 蒲原高架橋は沿岸部に位置しているため、飛来する塩分等によりコンクリート内部の鉄筋が腐食し易く、また大型車交通量も多いため劣化も激しい状況です。この橋梁の長寿命化を図るため現在補修工事を実施しています。

そこで、現在補修工事を進めている国道1号 蒲原高架橋において、自治体職員を対象に工事現場見学会を催します


日時	平成25年 1月 24日 (木)	10:00 ～ 11:00 (予定)	13:30 ～ 15:30 (予定)
場所	【1号蒲原高架橋】 静岡市清水区蒲原中		
見学者	午前の部 (静岡県 市町村役場 職員) ・ (静岡県内建設企業 職員) 午後の部 (神奈川県 市町村役場 職員)		




施工前(イメージ)



施工中：はつり完了(イメージ)




完成(イメージ)




1号BP高架下(P57橋脚←各橋脚に明示あり)スグ横の平地です。
高架下の側道から目指して下さい。蒲原学園幼稚園さんが目印です。

1. 位置図



2. 詳細図



写真①

1号BP高架下(P57橋脚←各橋脚に明示あり)スグ横の平地です。
 高架下の側道から目指して下さい。
 蒲原学園幼稚園さんが目印です。