

# 国道1号 和瀬川橋 新しい橋の架け替えが完了しました

## ◆【新しい橋の架け替え完了】

塩害による損傷が著しいことから平成25年度より進めてきた橋梁の架替工事が平成28年10月22日の車線切り替えを最後に完了しました。新しい橋は様々な工夫により塩害などの厳しい環境にも強い安全・安心な橋へと生まれ変わりました。



工事着手前



旧橋の損傷状況: コンクリートの剥離



旧橋の損傷状況: 鉄筋の露出

新しい橋の完成



上り線の架設完了




下り線の架設状況

## 塩害にも強い 新しい和瀬川橋

### ① 錆びにくい材料の採用



### ② 鉄筋かぶりを厚くする対応



### ③ 表面積を減らす工夫

