

# トピックス

## 国道1・138・139号における降雪による通行止めの対応 ～スタック車両発生～

平成25年1月14日、静岡国道事務所管内の国道1・138・139号において、降雪に伴うスタック車両が発生し、通行止めを行いました。

※スタックとは、積雪等で車のタイヤがとられ動けなくなることを言います。

### 〈当日の状況〉

通行止め発生日：平成25年1月14日(月)  
気象状況：富士山南東・南西大雪注意報  
発令 9時21分  
解除 18時15分  
静岡国道の体制：注意体制10時30分  
警戒体制13時00分  
解除 19時00分

### 【国道139号の雪害状況・対応】

#### (1) 通行止め区間

静岡県富士宮市根原付近(34.0kp)～  
山梨県南都留郡鳴沢村屋坪(50.8kp) L=約16.8km

#### (2) 通行止め経緯

7時00分頃：35.3kpで大型トレーラーがスタックし道路上下線を塞いだ。  
10時35分：スタック車両の排除と除雪が完了し通行止め解除。

国道139号 大型トレーラーのスタック状況



### 【国道1号の雪害状況・対応】

#### (1) 通行止め区間

静岡県田方郡函南町大字桑原茨ヶ平(102.7kp)～  
静岡県田方郡函南町大字桑原茨ヶ平(112.5kp付近) L=約9.8km

#### (2) 通行止め経緯

10時30分頃：1号下りで乗用車、上りで大型トレーラーがスタックする。  
11時10分：1号下り102.7kpで通行止め開始。  
13時15分：1号上り112.5kpで通行止め開始。  
15時15分：1号下り除雪が完了し通行止め解除。  
16時10分：1号上り除雪が完了し通行止め解除。

国道1号 渋滞状況



### 【国道138号の雪害状況・対応】

#### (1) 通行止め区間

静岡県駿東郡小山町須走(15.0kp～20.5kp付近) L=約5.5km

#### (2) 通行止め経緯

11時30分：138号山梨県側で大型車両、後続車がスタックし15.0kp～16.3kpまで渋滞発生。  
13時15分：通行止め開始(20.5kp付近)  
18時55分：除雪が完了し通行止め解除。

国道138号 渋滞状況



### 〈ドライバーの皆様へのお願い〉

○出発の前に、利用する道路の状況や気象情報などを確認しましょう。

○雪道を走行する場合には冬用タイヤの装着やチェーンなどの滑り止めを携行しましょう。

○車間距離を充分にとり、スピードを控えめにし、ゆとりを持った運転をお願いします。