

平成22年7月15～16日 梅雨前線の被害状況について
多治見市(大原川流域)



平成22年7月15～16日梅雨前線における多治見市（大原川流域）の状況

調査日時 平成22年7月16日 10時～12時

調査箇所 土岐川支川 大原川流域（JR太多線小泉駅～根本駅間）A～F

A：市道崩落

- ① 多治見市幸町一丁目 大原川右岸 大原大橋付近（JR太多線上流） 現状報告
・大原川が急に左に曲がる箇所が狭いところになっている湾曲部上流で、延長約20m区間において道路の片側車線が崩落した。現在、通行止め中で、復旧作業中。

B：浸水

- ① 多治見市明和町二丁目 大原川左岸 ファミリーマート多治見明和町店（店長談）及び現状報告
・斜面からの雨水により周辺及び駐車場が浸水し、店内も2～3cm浸水した。入口付近に土のう積み実施。
・道路も水浸しであったが大原川からの越水ではなく斜面からの雨水が原因。
・大原川はギリギリで流れていた。
・大原川堤防天端近くの川側法面の草が、両岸とも流向に沿って倒れていた。
- ② 多治見市幸町二丁目 大原川右岸 田畑の手入れ中の耕作者談
・大原川からの越水はない。降雨による浸水被害で畑は全滅だと思う。
・越水したのはもつと上流の大原川の支川で根本駅付近ではと聞いた。

C・D：状況確認報告

- ① 多治見市高根町二丁目 大原川 新高根橋左岸 現状報告
・大原川左岸の大原川からの越水被害等は未確認。
- ② 多治見市高根町二丁目 大原川 新高根橋右岸 現状報告
・大原川右岸の大原川からの越水被害等は未確認。

E：浸水

- ① 多治見市根本町三丁目 JR太多線 根本駅（駅員談）及び現状報告
・道路から川のように水が流れてきて各踏切付近の敷砂利がスコアされたので補修している。
・駅は地盤が高いので浸水は大丈夫だったが、周辺の店舗や住宅は0.5m～1.0m程度浸水被害にあったみたいだ。鉄道は不通で、現在復旧作業中。
・浸水被害のため店舗内を清掃中の方がおられた。

F：越水・浸水

- ① 多治見市根本町三丁目 バロー根本店（商品管理責任者談）
・バローと道路を挟んだ根本川から越水し、道路を川のように流れてきた。
・バロー構内の駐車場も低いので心配したが、コンクリート基礎叩高が20cmくらいあったのでギリギリでおさまり（水深15～20cm程度）、店内への浸水被害はなかった。
・水が引いた後の駐車場の泥やゴミ掃除が大変だった。（応援を呼んで対応）

