


モニター報告書

報告年月日	令和元年8月10日
報告者	綿谷博昭
対象場所	庄内川右岸 35.0Km 高蔵寺グランド
内容	6月2日に子供会川観察会があり、その時にコンクリート護岸から観察会場である砂場の川岸まで草刈をし、通路にしたところのその後 草刈をした跡形もなくなっていた。 (添付写真の通り)
その他 写真等	 <p>上方の建物群は左岸（名古屋市） 手前はコンクリート護岸</p>

モニター報告書

報告年月日	令和元年8月10日
報告者	綿谷博昭
対象場所	庄内川右岸 35.7Km 付近
内容	川岸の草木が切取られていましたが、人が調査の為の様でした。 (添付写真の通り)
その他 写真等	

モニター報告書

報告年月日	令和元年8月10日
報告者	綿谷博昭
対象場所	庄内川右岸 36.0Km (権兵衛坂)
内容	高座小学校4年生の自然探検・川コースで来ていた河畔の砂場が無くなった (添付写真の通り)
その他 写真等	 <p>この色の変った所近くまで砂場であった</p>