


【位置図】

庄内川平面図 9 抜粋




備考	花壇の草取りをしました。
----	--------------



【位置図】

庄内川平面図 10 抜粋



備考

枝が折れています。



【写真】



草取りした場所



枝が折れています。