




モニター報告書

報告年月日	令和2年1月22日
報告者	綿谷博昭
対象場所	庄内川右岸
内容	35.8km付近に注ぐ排水溝（草木が茂っている時は存在自体分からなかった）から白乳色の排水が気になりました。 添付写真の通り）1月21日15:00頃撮影
その他 写真等	 <p>← 川面に映った青空が 反射で白く見える ← 白乳色の排水</p>  <p>← 排水溝出口</p> 

--	--