


モニター報告書

報告年月日	令和2年6月8日
報告者	綿谷博昭
対象場所	庄内川右岸 35.0 km
内容	<p>① 本来なら子ども達が川のガサガサで遊びのなかで河原清掃や調べ物をしているのだが今年はそれも出来ず（密集）ボランティアスタッフのみで水質等調査をしていた。</p> <p>② 同上近くの川の中程に流木か岩が川底に突き刺さっていた（この地点で今迄見たことのないものでした）</p>
写真等	<p>① 35.0 km高蔵寺グランド地点</p>  <p>② 35.0 km高蔵寺グランド地点 川底に突き刺さった流木か岩（感触は岩の様でした）</p> 