

モニター報告書（ページ1）

報告年月日	令和2年7月12日
報告者	綿谷博昭
対象場所	庄内川右岸 35.0 km 春日井市多目的広場付近
内容	① 令和2年7月豪雨で川の水位上昇の状況
写真等	<p>① 35.0 km付近（7月8日撮影） 手前側が多目的広場（グラウンド） コンクリート護岸上部まで冠水</p>  <p>② 35.0 km同地点（7月12日撮影）</p>  <p>コンクリート 上部</p>

モニター報告書 (ページ 2)

報告年月日	令和2年7月12日
報告者	綿谷博昭
対象場所	庄内川右岸 35.6 km 庄内川水管橋 (県) 付近 36.0 km 権平坂付近
内容	① 令和2年7月豪雨で川の水位上昇の状況
写真等	<p>① 35.6 km付近 (7月8日撮影) 庄内川水管橋 (県) 付近</p>  <p>② 36.0 km付近 (7月8日撮影) 車道から河原へ降りる小道の途中まで冠水</p> 