

## モニター報告書(1)

報告年月日	令和元2年8月23日
報告者	綿谷博昭
対象場所	庄内川右岸
内容	35 km多目的広場（高蔵寺グランド）付近 グランドは除草 雑草に覆われたお知らせ看板  添付写真の通り)
その他 写真等	 <p>グランドに通じる 除草された道</p>  <p>お知らせ看板</p>

## モニター報告書（2）

報告年月日	令和元2年8月23日	
報告者	綿谷博昭	
対象場所	庄内川右岸	
内容	炎天下、雑草が生い茂り水辺に遊ぶ人々はいません。(①, ②添付写真の通り)	
その他写真等	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="width: 60%;">  </div> <div style="width: 35%; padding-left: 10px;"> <p>① 35 km付近 前方建物は左岸</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%; margin-top: 10px;"> <div style="width: 60%;">  </div> <div style="width: 35%; padding-left: 10px;"> <p>② 35.6 km付近 庄内川水管橋から 下流方向を見る</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>36.0 km付近 河原への下り口 「カヌー 云々」看板が白地に覆われている</p> </div> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>36.0 km付近 水辺近く</p> </div> </div> </div>	