

モニター報告書

報告年月日	令和元2年8月26日
報告者	綿谷博昭
対象場所	庄内川右岸
内容	38 km河原に下りる道が写真の様に塞がれて（？）いました。 添付写真の通り)
その他 写真等	 <p>ガードレールの所からは、河原への踏み込まれた道が見下ろせません。</p>