


庄内川平面図 5



正徳橋：人為的損傷

家具の残骸ゴミ

明德橋・正徳橋・一色大橋：花火ゴミ

田平支庁庄内川事務所

【写真】



正徳橋人為的損傷



南陽大橋上流の家具とみられる不法投棄ゴミ