

モニター報告書－1

報告年月日	令和2年10月19日
報告者	綿谷博昭
対象場所	庄内川右岸 38Km 付近
内容	13日 川中に異様な人工物が水面上に見えた写真1 16日 上記 コンクリートのテトラポット意外と岸に近かった 写真2 添付写真の通り)
その他 写真等	 <p>写真 1</p>  <p>写真 2</p>

モニター報告書－2

報告年月日	令和2年10月19日
報告者	綿谷博昭
対象場所	庄内川右岸
内容	3.5Km 多目的広場（高蔵寺グランド）付近 小学生対象（父兄同伴）の水辺の自然観察会が行われた 10月11日が前日までの雨で18日に順延されたもの 尚、ケーブルテレビと中日新聞社が取材に来ていた。 添付写真の通り)
その他 写真等	 準備  成果発表 活動中 