


庄内川平面図 5



葦が河川敷通路へ倒れている

川裏法面：放置自転車

一色大橋：不法投棄ゴミ

【写真】



緊急河川敷通路へ倒れた葦の撤去状況

放置自転車

【写真】



一色大橋橋梁下の不法投棄ゴミ