






## モニター報告書

報告年月日	令和2年12月21日
報告者	綿谷博昭
対象場所	庄内川右岸
内容	<p>特に問題はないと思われませんが近隣の利用状況をご報告します</p> <p>① ・35km 高蔵寺グラウンドでは12/13サッカー（子供）試合していました。そこから河原まで草刈りされた小道を通り親子が川辺で遊んでいました。</p> <p>② ・同上 河川事務所の看板の周りは草刈りされ見易くなっていました。</p> <p>③ ・35.6km 県浄水道管付近土手は草刈られています。</p> <p>④ ・38.0km 河原に火を使った跡（暖を取ったのでしょうか2ヶ所）がありました。12/14 添付写真の通り)</p>
その他写真等	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>① 中央奥がグラウンド</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>② 奥の看板</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>③ 下流方向を撮る</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">④</p>