

# モニター報告書

報告年月日	令和3年3月10日
報告者	綿谷博昭
対象場所	庄内川右岸
内容	<p>35.0km～36.4 kmにかけて堤防から河川敷地にかけての樹木の伐採、除草が行われ河川敷の状態が良く分かり防災上及び近隣住民の環境が良くなった。</p> <p>35.0km 多目的広場付近の庄内川水辺にはケルンが積まれていた。(従来は庄内川観察会等で水辺までの間河川敷を除草し通路を作らなければ水辺には行けなかった。)添付写真の通り)</p>
その他 写真等	 <p>樹木伐採・除草された すっきりとした状態</p>  <p>水辺のケルン</p> 