

モニター報告書

報告年月日	令和3年6月16日
報告者	綿谷博昭
対象場所	庄内川右岸
内容	35.6km 付近 堤防の法面に刈取られた草が集積 庄内川の水辺に自由に往来可能、憩いの空間が広がる。 36.2km 付近 河川敷樹木等の伐採が途中で、水辺に自由に往来が出来ない。 添付写真の通り)
その他 写真等	 <p>35.6km付近（撮影 6月15日）</p>  <p>刈取られた草の集積</p>  <p>庄内川本流</p>  <p>36.2km 付近（撮影 6月15日）堤防上（道路）から庄内川</p>