

## モニター報告書

報告年月日	令和3年10月6日
報告者	綿谷博昭
対象場所	庄内川右岸
内容	庄内川右岸の現状のご報告です  添付写真の通り)
その他 写真等	  <p>3.6 km付近の護岸 道路から近いが人は立入れない。(写真上左) 道路添いは除草されている。(写真上右)</p>  <p>35.8 km 道路添いの一部は除草。右側の水辺へ続く道は写真の先は除草されていなく行けない</p>

その他  
写真等



35.6km 付近の水流が変わり  
河原が小さくなった。  
コンクリート護岸までも行け  
ない（写真上左右、写真左）



水辺に 35.0km 高蔵寺グ  
ランドは使われていない  
状態であり（草繁茂）、水  
辺には行けない（写真左）