

モニター報告書

報告年月日	令和5年6月30日		
報告者	綿谷博昭		
対象場所	庄内川右岸		
	・ 35.0km～36.0km 付近		
その他 写真等		水辺まで通ずる道も辛うじて判るが歩ける状況にない 河原に密生の竹（35.0km, 35.8km 付近） 	
			
		降り続いた雨で川は川幅いっぱいの中州を飲み込み滔々と流れ 又、土手はキレイに除草されています。 4枚の写真（35.6km 付近） 	