


モニター報告書

報告年月日	令和4年8月11日	
報告者	綿谷博昭	
対象場所	庄内川右岸	
内容	<p>① 35.8km 付近 境界杭の辺にはベンチが置かれ除草されている。 桜並木の木陰もある。</p> <p>② 東谷橋上流部河川敷の雑草に紅葉(?)が見られた。 </p>	
その他 写真等	 <p>①</p>	 <p>②</p>
		<p>35.6km 水管橋付近 コンクリートの堤防法面に 古い境界杭(今まで気付かず) 建設省の文字盤</p>
		 <p>雑草の 繁殖力</p> <p>左 8月10日 右 1週間前</p>