


モニター報告書

報告年月日	令和4年10月30日
報告者	綿谷博昭
対象場所	庄内川右岸
内容	① 36.0km 付近 堤防上 近隣住民の花畑 ② 35.8km 付近 低木につる植物が巻き上がり低木を覆い、つるが枯れた状態 ③ 気候が良いと散歩する人
その他 写真等	

草が刈られた気持ちの良い堤防



35km 付近 水辺に通じる路のあった付近