

モニター報告書

報告年月日	令和4年5月26日	
報告者	綿谷博昭	
対象場所	庄内川右岸	
内容	<p>35km 多目的広場、川原への出入口から川原までの草藪が草刈されていきました。(24日)</p> <p>庄内川水管橋付近 雑草で水辺には行けないが草花が美しい。(添付写真の通り)</p>	
その他 写真等		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <p>河原への降り口の 除草</p> </div>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <p>河原へ続く道が除 草されていた。</p> </div>
		 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <p>河原への斜面 左 アレチハナガサ 右 アカツメクサ</p> <p>撮影 26日</p> </div>