

別紙様式

モニター受信簿		主任調査員	指導官	調査員	調査員
受信年月日	令和5年 12月 12日	措置年月日	令和5年12月 日		
モニター氏名	井口 陽次	受信者氏名	許認可支援（岡田）		
通報対象場所	庄内川左右岸 3.2km～3.4km（南陽大橋～明徳橋） （別紙図面のとおり）				
報告の内容	<p>① 左岸 明徳橋 いつもの所 90L×3</p> <p>② 左岸 南陽大橋 いつもの所 90L×3</p> <p>回収、お願いします。</p>				
報告に対する措置	<p>「ごみの回収いつも有難うございます。 寒くなりましたので、お気を付けて作業よろしくお願ひ します。」 と伝えた。</p>				
特記事項 及び写真 （通報時の状況及び 措置完了後の状況等）	12月18日河川巡視で回収済。				



① 明德橋左岸 橋梁下 90リットル3袋
(18日回収)



② 南陽大橋左岸 下流 90リットル3袋
(18日回収)