

モニター報告書

報告日	令和6年4月30日
報告者	綿谷博昭
対象・場所	庄内川右岸 35.0km～38.0km
その他 写真等	<div data-bbox="316 568 884 992"></div> <div data-bbox="911 568 1479 992"></div> <div data-bbox="316 1001 884 1424"></div> <div data-bbox="911 1001 1479 1424"></div> <div data-bbox="336 1469 868 1637" data-label="Text"><p>上写真左 35.1km から川を見下ろす 右 35.6km 川の中州にアオサギ？ 2 段目写真 左 35.6km 付近の土手に咲いて草花 右 35.7km 付近</p></div> <div data-bbox="916 1498 1447 1601" data-label="Text"><p>下写真 36.0km 付近 竹林を切開き排水路の護岸工事が終り？ 水辺で撮った川上・川下方向の写真</p></div> <div data-bbox="316 1711 884 2136"></div> <div data-bbox="911 1711 1479 2136"></div>