

モニター報告書

報 告 日	令和 6 年 6 月 29 日		
報 告 者	綿谷博昭		
対象・場所	庄内川 右岸 35.0km～38.0km		
その他 写真等	    上段 35.0km 付近 堤防から水辺に通ずる道 水辺観察会（ガサガサ）のため除草されていた 下段左 35.6km 付近 堤防内の雑草の成長は早い 下段右 35.8km 付近 桜並木の川寄り側 2 m は除草されている。 左 35.8km 排水溝護岸 右 38.0km 水辺に通ずる階段が辛うじて分かるが写真上部に見える庄内川には簡単には辿り着けない（庄内川）  		