

モニター報告書

報告日	令和5年10月28日		
報告者	綿谷博昭		
対象場所	35.0km～38.0km		
その他 写真等			上段左 35.6km 付近堤防から川辺に踏み跡が見られる 上段右 36.6km 付近周辺草刈後のベンチ 中段左 38.0km は付近の畑の害獣対策の柵の設置で河原へ降りにくくなり、河原は荒れた模様 中段右 36.6km 付近の堤防斜面草刈り 下段 36.2km 堤防内の花
			
			