


# モニタ一報告書

報告日	令和5年12月27日
報告者	綿谷博昭
対象場所	庄内川右岸 35.2km~36.2km 付近
その他 写真等	     <p>写真上段 35.2km から川下を見る 河川敷の除伐が進行 写真中段左 35.2km から川上を見る 右 35.6km から川下を見る 右岸から中州に行けなくなった 写真下段 36.2km 付近の堤防内の花</p>