

# モニター報告書

<p>報告日</p>	<p>令和6年8月27日</p>
<p>報告者</p>	<p>河川愛護モニター 綿谷博昭</p>
<p>報告・場所</p>	<p>担当範囲 庄内川 右岸 34.8km から 38.09km</p>
<p>その他・写真等</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;">   </div>

写真上段  
35.0km 多目的広場付近の河原に サッカーボール

写真中段  
35.6km 前浪公園に面した高水敷に魚とりの網が放置されていた  
堤防上に「危険」看板が3枚あった

写真下段 左  
35.8km 付近 排水溝護岸に「子供は遊ばない」看板

写真下段 右  
38.0km 付近 イノシシ除けの柵が設けられ 河原行くのは困難