


モニター報告書

報 告 日	令和6年9月30日	
報 告 者	河川愛護モニター 綿谷博昭	
報告・場所	担当範囲 庄内川右岸 34.8km～38.0km	
その他・ 写真等	     写真上段 35.0km 付近水辺（写真右）へ行く堤防（写真左）付近は雑草が繁茂している。 写真中段 35.8km 付近のベンチ・桜並木（写真左）の遊歩道は除草されている。36.2km 前原公園付近の堤防敷の野花（写真右） 写真下段 38.0km の川の流れるは前日の夜の降雨で茶色に濁っている	