

モニター報告書

報 告 日	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
報 告 者	河川愛護モニター綿谷博昭
報告・場所	担当範囲 庄内川右岸 34.8km～38.0km
写真 その他	     * 写真 上段 3 枚 35.0km 多目的広場付近・中段右 35.6km 付近 雑草の繁茂が早く川岸へ行けない状態になった。 * 写真 中段左 35.8km 付近桜並木とベンチ。 * 写真 下段 2 枚 36.0km 排水口付近 増水で砂地がなくなり、川幅一杯の流れ。