



モニター報告書

報告日	令和 6 年 11 月 30 日		
報告者	河川愛護モニター 綿谷博昭		
報告・場所	担当範囲 庄内川右岸 34.8km～38.0km		
その他 写真	      写真上段 35.0km 付近 水辺に歩いて行けるように 川の流れ 写真中段中 35.4km 付近堤防 右 36.2km 付近から見た対岸の紅葉が美しい   写真下段 37.8km 付近 河川敷工事中と近くに 咲く花 写真下段右 38.0km の 水辺への降り口 降りれず ふみ跡も ない 		