

# モニター報告書

<p>報告日</p>	<p>令和6年12月1日</p>		
<p>報告者</p>	<p>河川愛護モニター 綿谷博昭</p>		
<p>報告・場所</p>	<p>担当範囲 庄内川右岸 34.8km～38.0km</p>		
<p>その他 写真 (写真は12月下旬)</p>			
	<p>写真上段 35.0km 付近堤防境界線、白鷺 35.6km 堤防                  写真中段 35.8km 付近桜並木とベンチ、並木道の桜と南天、36.2km 堤防上春待つ花                  写真下段 35.9km 排水口 38.0km 付近河原への降り口</p>		