


【平面図】 ※上記通報箇所を図示する。



【写真】



庄内川左岸 23.35km 付近の裏法面で確認した投棄物。

照明器具のようなものが2つ投棄されていました。
センサーライトともう一つは不明。



回収前



措置完了後(令和7年1月20日)