


【平面図】 ※上記通報箇所を図示する。



【写真】



庄内川左岸 24.7km 付近、川北排水樋管川表ゲートの法面に投棄されたソファ。



ペットボトルは土手

庄内川左岸 25.1km 付近、ペットボトル資源袋、パイプ椅子、一斗缶の投棄。

【写真】



庄内川左岸 23.8km 付近ほかいたるところ。
除草後、ごみの投棄が目立つ状況。(ペットボトル、紙くずなど)



ソファー回収措置完了後(令和7年3月5日)