


【平面図】 ※上記通報箇所を図示する。



勝川橋(国道19号)

中央本線庄内川橋梁(東海)

松川橋(県道)

名二環庄内川橋梁
(NEXCO中日本)等

八ヶ村用水堰(名古屋市)

22.6k

25.2k

26.4k

【写真】

事前



事後



回収物



24.0km 付近ゴミ拾い実施後



庄内川左岸 23.8km 付近、以前から散乱していたペットボトルを回収。

【写真】

回収実施後

23.8km 収集ゴミ



24.0km 収集ゴミ



収集したごみを 23.8km、24.1km の 2 か所に置いてあります。

【写真】

回収前



回収後



23. 8km 収集ゴミ回収措置完了後(令和7年4月1日)

回収前



回収後



24. 0km 収集ゴミ回収措置完了後(令和7年4月1日)