


【平面図】 ※上記通報箇所を図示する。



【写真】

庄内川左岸 24.7km 付近
堤防斜面下にスプレー缶、ガスボンベの投棄



【写真】



庄内川左岸 24.7km 付近で確認した投棄物

回収後（令和 7 年 6 月 2 6 日）

【写真】

庄内川左岸 24.8km 付近
殺虫剤のスプレー缶投棄



【写真】



庄内川左岸 24.8km 付近で確認した投棄物

回収後（令和 7 年 6 月 2 6 日）