

# モニタ一報告書

<p>報告日</p>	<p>令和7年7月28日</p>
<p>報告者</p>	<p>綿谷博昭</p>
<p>報告・場所</p>	<p>担当範囲 庄内川右岸 34.8km～38.0km</p>
<p>その他・ 写真等</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;">       </div> <p>上段左 35.2km 付近から東谷橋方面 上段右 35.0km 多目的広場から水辺への道          中段 35.6km 庄内川水管橋付近 堤防は除草されていた。川幅一杯の水の流れ          下段 36.0km 付近 堤防の堤外側の除草 左写真は下流方面を撮る、右写真は上流方。</p>

