


モニター報告書

報 告 日	令和 7 年 10 月 29 日
報 告 者	河川愛護モニター 綿谷博昭
報告・場所	担当範囲 庄内川右岸 34.8km～38.0km
写 真 その他	     
写真上段 2 枚 35.2km 多目的広場から堤防に通じる道、堤防から水辺への道の雑草の成長の速さ 写真中段の左：東谷橋から庄内川下流方向。 写真中段の右と下段 2 枚：36.2km 付近の堤防内の花	