

# モニター報告書

報告日	令和7年12月30日
報告者	河川愛護モニター 綿谷博昭
報告・場所	担当範囲 庄内川右岸 34.8km～38.0km
写真 その他	
	<p>写真上段 35.0km 多目的広場からの堤防と堤防から水辺に通ずる道。</p> <p>写真中段 36.2km 付近と 35.6km 付近の川の流れ水量多めだが流れは静か。</p> <p>写真下段左 35.6km 付近の公園と堺の堤防側に枯れ落葉が多く集められていた。</p> <p>〃 右 38.0km 付近から水辺に降りる小路から見た流れ。</p>