

# モニター報告書

報告日	令和8年2月28日	
報告者	河川愛護モニター 綿谷博昭	
報告・場所	担当範囲 庄内川右岸 34.8km~38.0km	
写真 その他	 	
	 	
中洲の左岸側	 	<p>写真下段 36.2km 前原公園付近</p> <p>右岸～左岸を見る 中洲をはさみ左岸側 は流れ、右岸側は岩 石の川底が見え流れ はチョロチョロ。</p> <p>右写真は 堤防上の スイセン他</p>
中洲の右岸側		
<p>写真上段左 35.2km 河川敷先月と変わらない冬風景 右写真多目的広場から見て堤防の先が水辺</p> <p>写真中段 35.7km 付近高水敷に咲いた白梅 右写真中洲の対岸側にいたサギ(?)</p>		