

モニター報告書

報 告 日	令和8年5月31日
報 告 者	河川愛護モニター 綿谷博昭
報告・場所	担当範囲 庄内川右岸 34.8km～38.0km
写 真 その他	35.0km 多目的広場から堤防に出る道は雑草は刈られ看板が見える。堤防から庄内川への道は雑草繁茂（右写真） 35.8km 付近の庄内川への排水溝口 同付近の桜並木にイノシシ注意看板 近くにイノシシの痕跡が未だあった。 両方共 35.6km 付近の堤防内雑草。ヤナギハナガサ（?）、チガヤ（?）が目立つ。