


別紙様式

モニター受信簿		主任調査員	調査員	調査員	調査員
受信年月日	令和 7 年 7 月 28 日		措置年月日	令和 7 年 7 月 31 日	
モニター氏名	八島 保		受信者氏名		
通報対象場所		庄内川左岸 22.6km から 26.4km まで（別紙図面のとおり）			
通報の内容		担当区間では特に報告する事項はありませんでした。 区間外になりますが、水分橋改築工事（庄内川左岸 21.9km 付近）が進められている現場を見てきました。 既設橋の下流側に新設橋梁設置のため、橋脚工事が行われていましたが、橋脚は完成し護岸もきれいに整備されていました。 堤防道路も、県道 102 号線の下をくぐるルートがつくられるようで、カルバートが半分完成していることも確認できました。 水分橋付近は、庄内川から名古屋城のお堀へ水を引いている堀川の庄内用水元枳樋門があり、名古屋にとってはある意味重要な場所でもあります。 水分橋の改修工事は、令和 16 年度の完成予定です。			
通報に対する措置		※担当出張所による対応措置等について記載する。			
特記事項 及び写真 （通報時の状況及び 措置完了後の状況等）		別添のとおり			


【平面図】 ※上記通報箇所を図示する。



【写真】

水分橋改良工事 庄内川左岸 21.9km 付近

- ・ 下流側の完成した橋脚・橋台と整備された護岸



- ・ 川裏側の県道 102 号線の下に作られたカルバート部分



- ・ 川の流れは非常に穏やかで、2 匹のサギが川辺にたたずんでいました。

