


別紙様式

モニター受信簿		主任調査員	調査員	調査員	調査員
受信年月日	令和 7 年 9 月 26 日	措置年月日	令和 年 月 日		
モニター氏名	八島 保	受信者氏名	水野 亜沙子		
通報対象場所		庄内川左岸 22.6km から 26.4km まで（別紙図面のとおり）			
通報の内容		担当区間は左岸ですが、目立った事象はないので右岸を回ってみました。 松川橋右岸側（春日井市側）の橋脚にきれいな絵が描かれていました。制作は春日井市内の高校“春日井南高校 美術部”と“春日井工業高校（現春日井工科高校） 機械工作部生徒会”が2012年3月に制作したものでした。 落書きとは違い、自然の様子や河原の様子捉え描かれているので気持ちが和みます。 右岸側からは気が付きませんでした。絵を見ながら学生さんたちがどんな気持ちで書いたか、想像しながら見ていました。			
通報に対する措置		※担当出張所による対応措置等について記載する。			
特 記 事 項 及 び 写 真 （通報時の状況及び 措置完了後の状況等）		別添のとおり			

【平面図】 ※上記通報箇所を図示する。



【写真】

庄内川右岸からの風景

・ 25.2km 付近、松川橋橋脚

