


別紙様式

モニター受信簿		主任調査員	調査員	調査員	調査員
受信年月日	令和7年1月29日	措置年月日	令和8年2月4日		
モニター氏名	八島 保	受信者氏名	水野 亜沙子		
通報対象場所	庄内川左岸 22.6km から 26.4km まで（別紙図面のとおり）				
通報の内容	<p>●庄内川左岸 24.1km 付近</p> <ul style="list-style-type: none">・水槽2つと自動車バッテリーの投棄がありました。 <p>●庄内川左岸 24.25km 付近</p> <ul style="list-style-type: none">・ベッドマットレスとベッドの部品のようなものの投棄がありました。 <p>どちらも斜面の枯草に埋もれた形で堤防道路からは視認しにくい状況でした。</p> <p>バッテリーやガラス製品は子供が触るなどすると怪我をして危険ですので、適切な処理を願いたいです。</p>				
通報に対する措置	投棄物の回収を行う。（2月5日回収予定）				
特記事項 及び写真 （通報時の状況及び 措置完了後の状況等）	別添のとおり				

【平面図】 ※上記通報箇所を図示する。



【写真】

●庄内川左岸 24.1km 付近



・水槽 2つと自動車バッテリーの投棄がありました。

●庄内川左岸 24.25km 付近



・ベッドマットレスとベッドの部品のようなものの投棄がありました。

●庄内川左岸 24.2km 付近



措置完了後（令和8年2月4日）